

Osłona ochronna B5000



► Zastosowanie: maszyna do waty cukrowej B5000



► Osłona ochronna do maszyny do waty cukrowej B5000

- ✓ najwyższy standard higieny
- ✓ ochrona przed wpływem czynników zewnętrznych (np. wiatrem)

Opis

Osłona ochronna zapewnia maszynie do waty cukrowej B5000 najwyższy standard higieny w produkcji waty cukrowej. Dodatkowo wata cukrowa nie jest narażona na wpływ czynników zewnętrznych, takich jak np. wiatr.

Cechy

• Materiał:	Tworzywo PMMA
• Przystosowane do:	Maszyna do waty cukrowej B5000
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 531 x gł. 531 x wys. 360 mm
• waga:	1,2 kg