

Termometr 480



Opis

Cechy

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Sterowanie: | Przycisk |
| • Wersja: | Cyfrowo |
| • Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| • Materiał czujnika temperatury: | Stal szlachetna |
| • Wielkość pola wskaźnika: | szer. 16 x wys. 28 mm |
| • Ważna wskazówka: | Nie stosować w piekarniku |
| • Z czujnikiem temperatury: | Tak |
| • Głębokość wbijania: | 110 mm |
| • Przystosowane do: | Pomiary temperatury wnętrza potrawy
Pomiary temperatury powierzchni (podczerwień) |
| • Średnica czujnika temperatury: | 3 mm |
| • Kolor: | Biały |
| • Zakres temperatury: | -55 °C do 330 °C |
| • Jednostki miary temperatury: | °C
°F |
| • Bateria: | Bateria guzikowa CR2032 |

► Dalej na następnej stronie

Termometr 480

- Zakres zastosowania: Podtrzymywanie ciepła
Chłodzenie
- Właściwości: Funkcja automatycznego wyłączania
Funkcja pamięci (zapisywanie najwyższej, wzgl. najniższej temperatury)
Zakres temperatury również w stopniach Fahrenheita
- W zestawie: 1 klips do mocowania
1 bateria
- Nie wchodzi w zakres dostawy: -
- Zakres temperatur podczerwień: -33 °C do 220 °C
- wymiary: szer. 33 x gł. 22 x wys. 160 mm
- waga: 0,13 kg

