

Tarcza perforowana FW500



▶ Pasuje do maszynki do mięsa FW500



▶ Wersja
✓ Perforacja 6 mm

Opis

Cechy

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| • Materiał: | Stal węglowa |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • właściwości: | Perforacja 6 mm |
| • wymiary: | szer. 97 x gł. 97 x wys. 9 mm |
| • waga: | 0,29 kg |