NL/B

# Digitale thermometer

## A292042




**Technische gegevens:**


| | |
|---|---|
| Meetbereik: | -50 °C ~ + 150 °C (-58°F ~ + 302°F) |
| Nauwkeurigheid van de metingen: | +/- 1°C in het bereik van -20°C ~ + 120°C<br>+/- 2°F in het bereik van -4°F ~ + 246°F |
| Automatische uitschakeling na: | 5 minuten |
| Batterijen: | 1 x 1,5V |

**Toepassingsmogelijkheden voor het opvolgen van de HACCP-voorschriften:**

- Bereiding van voedingsmiddelen.
- Bewaring van voedingsmiddelen.
- Koeling


## Werking:

1. Druk op "ON/OFF" om de thermometer aan te zetten
2. Doe de voeler tot een diepte van ca. 50 mm in de te meten substantie.
3. Lees de temperatuur af zodra de getoonde meetwaarde is gestabiliseerd.
4. Druk op de functie "HOLD" om de gemeten temperatuur op te slaan. Druk opnieuw op "HOLD" om de opslagfunctie te annuleren.
5. Druk op “°C-°F“ om graden Celsius te veranderen in graden Fahrenheit en andersom.
6. Druk op "ON/OFF" om de thermometer uit te zetten.





## Vervanging van de batterij

1. Schuif deze knop naar rechts.



2. Trek de batterijhouder eruit en plaats een nieuwe batterij.



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120
www.bartscher.com